

■橋梁概要一覧表(橋梁番号昇順 R1(H31))

【注意】一覧表中の()は推定した内容である。

管理番号	橋梁番号	橋梁名	路線番号	路線名称	路線類別	交通物	所在地 市町村	代管 有無	橋長	管理 橋長	全橋長 総延長	橋面積 (㎡)	有効橋長 橋長	車道 幅員	歩道幅員 歩道幅員	歩道幅員 L	歩道幅員 R	橋脚幅員 L	橋脚幅員 R	中央帯 幅員	供用開始 西暦	和暦	橋年齢	運用 水方管	橋 格	材料区分	上部工構造 桁形式	構造形式	主桁 本数	橋脚	地盤	高欄	伸縮継手	支保	下部工構造 橋台・橋脚	基礎構造	北緯	東経	修繕・更新履歴	最新点検年度 西暦・和暦	判定区分 (定期点検時)	判定理由	健全度区分 (修繕計画用)	備 考			
1	0001-0264-01	いはいせし 植葉橋	264	いはいせし 植葉線	市町村道 その他	植葉谷川		-	○	253.0	253.0	6.20	1,252.88	5.00	4.00	1,265.00	-	-	0.50	0.50	-	1990年3月1日	平成2年3月1日	29	昭和55年	TL-14	PC橋	連続桁	ボスステン桁筋	1	As	有	パイプ高欄	ゴムジョイント	鋼材(縦支承)	逆T式	壁式	橋台・直津橋脚・深埋橋	30° 35′ 07″	131° 23′ 56″	-	2016/3	H28.3	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ	
3	0003-0111-01	とどろいし 野原植葉橋	111	とどろいし 野原植葉線	市町村道 2級	植葉谷川		-	○	11.4	11.4	69.65	5.60	5.10	63.84	-	-	0.50	-	-	1982年3月1日	昭和57年3月1日	37	昭和47年	TL-14	PC橋	単純桁	桁(非合成)	2	Con	有	目地材	鋼材(縦支承)	重力式	-	直接	32° 21′ 23″	130° 49′ 31″	-	2017/12	H29.12	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ			
4	0004-0111-02	とどろいし 野原植葉橋	111	とどろいし 野原植葉線	市町村道 2級	植葉谷川		-	○	19.0	19.0	8.50	138.70	7.30	6.30	138.70	-	-	0.50	0.50	-	1997年1月1日	平成9年1月1日	22	平成6年	A活荷重	RC橋	単純桁	桁(非合成)	4	As	有	パイプ高欄	ゴムジョイント	ゴム	逆T式	-	直接	32° 21′ 22″	130° 49′ 17″	-	2016/3	H28.3	Ⅱ	・排水管の設置、支保の全修繕。主桁の劣化は軽微である。 ・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ	
5	0005-0110-01	とどろいし 小谷谷橋	110	とどろいし 深木山口線	市町村道 2級	小谷谷川		-	○	4.1	3.0	28.00	3.40	3.40	10.20	-	-	-	-	-	1982年3月1日	昭和57年3月1日	37	昭和55年	-	RC橋	単純桁	RC床版橋 その他	2	As	無	-	-	-	その他	-	直接	32° 19′ 41″	130° 49′ 34″	-	2017/12	H29.12	Ⅰ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅰ		
6	0006-0110-02	とどろいし 山口橋	110	とどろいし 深木山口線	市町村道 2級	山口谷川		-	○	4.5	4.8	5.00	18.40	4.00	4.00	18.40	-	-	-	-	-	1985年3月1日	平成7年3月1日	24	平成2年	-	RC橋	-	RC溝橋 (BOXカルバート)	-	As	0.50	-	-	-	その他	-	直接	32° 33′ 07″	131° 22′ 14″	-	2018/1	H30.1	Ⅰ	・主橋及び橋台に、ひびわれや腐蝕の点があるが、橋脚は軽微である。	Ⅰ	
7	0007-0247-01	とどろいし 山口谷一号橋	247	とどろいし 小河内線	市町村道 その他	山口谷川		-	○	14.1	14.0	5.20	56.00	4.00	4.00	56.00	-	-	-	-	-	1994年9月1日	平成6年9月1日	25	昭和53年	-	PC橋	単純桁	ボススタン中空床版	-	As	0.60	ゴムジョイント	ゴム	重力式	-	直接	32° 33′ 18″	131° 21′ 36″	-	2018/1	H30.1	Ⅱ	・床版は、排水管の発生したコンクリート部分から湧水・湧水が生じている。 ・橋台は、全体的に湧水・湧水が生じている。	Ⅱ		
8	0008-0247-02	とどろいし 山口谷二号橋	247	とどろいし 小河内線	市町村道 その他	山口谷川		-	○	5.0	5.0	4.00	18.00	3.60	3.60	18.00	-	-	-	-	-	1982年3月1日	昭和57年3月1日	37	昭和55年	-	RC橋	単純桁	RC床版橋 その他	-	As	0.20	Con高欄	-	-	重力式	-	直接	32° 33′ 18″	131° 21′ 36″	-	2017/1	H29.1	Ⅱ	・橋台に、全体的に湧水・湧水、湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。	Ⅱ	
9	0009-0247-03	とどろいし 山口谷三号橋	247	とどろいし 小河内線	市町村道 その他	山口谷川		-	○	5.4	5.4	4.00	20.52	3.80	3.80	20.52	-	-	-	-	-	1982年3月1日	昭和57年3月1日	37	昭和55年	-	RC橋	単純桁	RC床版橋 その他	-	Con	0.10	-	-	-	重力式	-	直接	32° 33′ 35″	131° 21′ 32″	-	2018/1	H30.1	Ⅱ	・橋台に、全体的に湧水・湧水が見られる。 ・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。	Ⅱ	
11	0011-0108-01	とどろいし 中尾谷橋	108	とどろいし 初神野原線	市町村道 2級	中尾谷川		○	-	10.4	10.4	7.30	67.60	6.50	3.00	67.60	-	-	0.25	0.25	-	1975年3月1日	昭和50年3月1日	44	昭和47年	-	PC橋	単純桁	PC床版橋その他	21	Con	有	目地材	目地材	重力式	-	直接	32° 32′ 03″	130° 83′ 89″	-	2018/1	H30.1	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ		
12	0012-0108-02	とどろいし 深木橋	108	とどろいし 初神野原線	市町村道 2級	山口谷川		○	-	16.0	16.0	4.30	56.00	3.50	2.50	56.00	-	-	0.50	0.50	-	1975年1月1日	昭和50年1月1日	44	昭和47年	TL-14	鋼(鉄)リベット橋	単純桁	桁(非合成)	2	As	0.15	目地材	ゴム	重力式	-	直接	32° 19′ 44″	130° 50′ 22″	-	2016/3	H28.3	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ		
13	0013-0108-03	とどろいし 野原2号橋	108	とどろいし 初神野原線	市町村道 2級	植葉谷川		○	-	12.5	12.4	5.00	49.60	4.00	4.00	49.60	-	-	-	-	-	1979年3月1日	昭和54年3月1日	40	昭和47年	TL-20	鋼(鉄)リベット橋	単純桁	桁(非合成)	2	As	有	目地材	鋼材(縦支承)	重力式	-	直接	32° 20′ 26″	130° 50′ 27″	-	2017/12	H29.12	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ		
15	0015-0253-01	とどろいし 初神谷橋	253	とどろいし 小箱線	市町村道 その他	初神谷川		-	○	4.1	4.1	4.40	16.81	3.90	3.90	15.99	-	-	-	-	-	1983年3月1日	昭和58年3月1日	36	昭和55年	-	RC橋	単純桁	RC床版橋 その他	-	Con	0.25	目地材	目地材	重力式	-	直接	32° 18′ 33″	130° 49′ 50″	-	2018/1	H30.1	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ		
16	0016-0245-01	とどろいし 特谷橋	245	とどろいし 大谷特谷線	市町村道 その他	特谷川		○	-	5.4	5.4	6.70	31.86	5.90	5.90	31.86	-	-	-	-	-	1982年3月1日	昭和57年3月1日	37	昭和55年	-	RC橋	単純桁	RC床版橋 その他	-	Con	-	目地材	目地材	重力式	-	直接	32° 19′ 10″	130° 50′ 42″	-	2017/12	H29.12	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ		
17	0017-0242-01	とどろいし 六磨橋	242	とどろいし 六磨上平線	市町村道 その他	川辺川		○	-	84.7	84.7	4.70	339.00	4.00	3.00	338.80	-	-	0.50	0.50	-	1965年5月1日	昭和40年5月1日	54	昭和39年	TL-14 2等橋	PC橋	単純桁	ボステナ桁	3	Con	有	その他	鋼材	鋼材	重力式	壁式	直接	32° 17′ 41″	130° 50′ 41″	-	2016/3	H28.3	Ⅱ	・G1主桁の鉄筋露出(腐食、洗滌、遊離の真実(P2.58mm~A2.28mm)) ・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。	Ⅱ	
18	0018-0107-01	とどろいし 晴山谷橋	107	とどろいし 晴山線	市町村道 2級	晴山谷川		○	-	8.3	8.3	5.90	41.50	5.00	5.00	41.50	-	-	-	-	-	1982年12月1日	昭和57年12月1日	37	昭和55年	-	RC橋	単純桁	RC床版橋 その他	-	Con	0.45	目地材	目地材	重力式	-	直接	32° 17′ 22″	130° 50′ 56″	-	2017/12	H29.12	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ		
19	0019-0240-01	とどろいし 寺川橋	240	とどろいし 寺川線	市町村道 その他	川辺川		○	-	137.9	137.9	3.70	423.61	3.00	2.00	413.70	-	-	0.50	0.50	-	1967年5月1日	昭和42年5月1日	52	昭和39年	TL-14	PC橋	単純桁	ボステナ桁	2	Con	0.35	その他	ゴムジョイント	鋼材(縦支承)	重力式	壁式	直接	32° 17′ 06″	130° 50′ 41″	有 (H27.3.20)	2019/3	H31.3	Ⅰ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅰ	修繕費・ひびわれ修繕工、床版防水工、橋脚修繕工
20	0020-0261-01	とどろいし 鹿谷橋	261	とどろいし 鹿谷線	市町村道 その他	白木谷川		○	-	11.0	11.0	3.50	33.00	3.00	3.00	33.00	-	-	-	-	-	1990年3月1日	平成2年3月1日	29	昭和55年	-	PC橋	単純桁	PC床版その他	10	Con	0.15	パイプ高欄	目地材	ゴム	重力式	-	直接	32° 16′ 27″	130° 50′ 06″	-	2017/12	H29.12	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ	
21	0021-0238-01	とどろいし 観音橋	238	とどろいし 小森線	市町村道 その他	川辺川		-	○	-	121.0	121.0	7.09	車道幅5.00 歩道幅2.00	4.00	847.00	2.00	-	0.50	0.50	-	2015年1月1日	平成27年1月1日	4	平成24年	A活荷重	PC橋	単純桁	ボステナ桁	4	As	有	パイプ高欄	鋼材	ゴム	逆T式	壁式	直接	32° 16′ 19″	130° 50′ 16″	-	2019/3	H31.3	Ⅰ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅰ	
22	0022-0105-01	とどろいし 小森橋	105	とどろいし 小森新深田線	市町村道 2級	用水路		-	○	-	6.4	6.4	6.70	39.04	6.10	6.10	39.04	-	-	-	1982年3月1日	昭和57年3月1日	37	昭和55年	-	RC橋	単純桁	RC床版橋 その他	-	As	有	-	目地材	目地材	その他	-	直接	32° 16′ 17″	130° 50′ 21″	-	2017/12	H29.12	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ		
23	0023-0237-01	とどろいし 高尾谷橋	237	とどろいし 高尾野上川線	市町村道 その他	川辺川		○	-	90.2	90.2	3.60	270.69	3.00	2.00	270.60	-	-	0.50	0.50	-	1964年9月1日	昭和39年9月1日	55	昭和31年	TL-14	PC橋	-	ボステナ桁	2	Con	有	その他高欄	鋼材	鋼材(縦支承)	重力式	壁式	直接	32° 27′ 18″	131° 23′ 26″	有 (2016/3/11)	2019/3	H31.3	Ⅰ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅰ	修繕費・修繕費計入、橋脚防水工、主桁修繕工、伸縮継手修繕工、床版防水工、主桁管工、伸縮継手修繕工、伸縮継手修繕工、伸縮継手修繕工
25	0025-0007-01	とどろいし 上磨橋	007	とどろいし 上磨原線	市町村道 1級	川村渡行場用水路		-	○	-	2.8	2.8	6.30	16.62	5.90	5.90	16.52	-	-	-	1982年3月1日	昭和57年3月1日	37	昭和55年	-	RC橋	単純桁	RC床版橋 その他	-	Con	有	目地材	目地材	その他	-	直接	32° 15′ 08″	130° 49′ 05″	-	2018/1	H30.1	Ⅱ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅱ			
26	0026-0223-01	とどろいし 別府第二橋	223	とどろいし 別府線	市町村道 その他	別府路 (別府線用水路)		○	-	2.5	2.5	7.55	11.00	4.00	4.40	10.00	-	-	-	-	-	1982年3月1日	昭和57年3月1日	37	昭和55年	-	RC橋	-	RC溝橋 (BOXカルバート)	-	As	-	-	-	-	その他	-	直接	32° 24′ 20″	131° 22′ 12″	-	2017/12	H29.12	Ⅰ	・主桁は、旧橋脚全面に湧水。一部に割断・鉄筋露出。軽微な欠損が生じており、橋脚部には足跡石反が生じている。 ・主桁部は、旧桁(非合成)で覆われており、一部全体的に凹欠損の劣化が生じている。 ・主桁は、全体的に湧水・湧水が生じている。 ・主桁は、旧橋脚のCo-スクリューに腐蝕劣化がみられ、一部に腐蝕劣化が生じている。	Ⅰ	
28	0028-0008-02	とどろいし 雨谷橋	008	とどろいし 永江瀬線	市町村道 1級	雨谷川		-	○	-	11.4	11.4	5.80	57.00	5.00	4.00	57.00	-	-	0.50	0.50	-																									

