

別添 ②

対策箇所図(相良南小①)



通学路対策箇所図(相良南小②)



対策箇所図(相良南小③)



対策箇所図(相良南小④)



対策箇所図(相良南小⑤)





1 1 相良大橋周辺 横断歩道の線が薄くなっている
(対策) 舗装要望箇所として上申、対応予定




1 2 雨宮神社周辺 横断歩道の線が薄くなっている
(対策) 舗装要望箇所として上申、対応予定



1 3 南小学校プール側横断歩道 線が薄くなっている
(対策) 前年度の本会議にて、道路管理者による工事予定を確認したことから、現時点補修については未上申




1 4 相良中学校への横断歩道 線が薄くなっている
(対策) 前年度の本会議にて、道路管理者による工事予定を確認したことから、現時点補修については未上申



15 生田鉄工所へ向かう道路 白線が薄くなっている
(対策) 舗装改修の予定あり



17 吉野尾～新並木 横断歩道のない場所を渡る。(横断歩道の設置)
(対策) 警察と協議の結果、横断歩道の待機場所の確保ができない等の理由により設置が難しいため、横断箇所注意喚起の青色のカラー塗装を行う。



16 桑木原下原線 水が噴き出ている 畑～下鶴
(対策) 道路上部にある側溝の清掃を行う



18 新並木 歩道が狭く危険（増田電設付近）
 （対策）新設の道路改良の予定があるため、直近での対応が難しい



19 蓑毛観音バス停付近 横断歩道の白線が消えかかっている（2カ所）
 （対策）補修箇所として上申済み、令和8年度に補修予定

通学路对策箇所図(相良北小)


20 大谷公民館近くの横断歩道が消えかかっている



<対策メニュー>

補修箇所として上申済み、令和8年度に補修予定

22 法面ブロックがせり出しており、一部崩れているブロックもある



<対策メニュー>

調査・設計済み

