

## 相良村内通学路の要対策箇所一覧

### 【相良北小学校】

| 路線名     | 箇所名・住所                   | 通学路の状況・危険の内容                   | 分類 | 対策内容                     | 事業主体 |
|---------|--------------------------|--------------------------------|----|--------------------------|------|
| 国道445号  | 相良村大字四浦地内の北小学校～大神橋       | 歩道は設置されているが車道側に防護柵はなし          |    | 学校による生徒指導の徹底             | 学校   |
| 国道445号  | 相良村大字四浦地内の北小学校入口         | 急カーブ箇所に校門があり危険である              |    | カラー舗装等を検討中               | 振興局  |
| 国道445号  | 相良村大字四浦地内の田代ゴミ収集所～末端処理施設 | 急カーブであり歩道は設置されているが車道側に防護柵なし    |    | カラー舗装等を検討中               | 振興局  |
| 国道445号  | 相良村大字四浦地内の六藤バス停～上流側      | 歩道は設置されているが車道側に防護柵はなし          |    | 学校による生徒指導の徹底             | 学校   |
| 国道445号  | 相良村大字四浦地内の晴山公民館付近        | 国道に横断歩道が設置されていない               |    | 学校による生徒指導の徹底             | 学校   |
| 国道445号  | 相良村大字四浦地内の富尾商店～上下坂三叉路    | 歩道が設置されていない                    |    | 歩道の整備、カラー舗装              | 振興局  |
| 国道445号  | 相良村大字四浦字湯取野地区～平川橋        | 歩道がなく、路側帯が狭い上に交通量が非常に多いため危険である |    | 歩道の設置                    | 振興局  |
| 村道大谷初神線 | 相良村大字四浦地内                | 歩道は設置されているが、車道側に防護柵等はなし        |    | カラー舗装等を検討中               | 相良村  |
| 林道夜狩尾線  | 相良村大字四浦地内のスクールバス路線       | がけ崩れの危険性が大きい                   |    | 学校によるスクールバス運転手および生徒指導の徹底 | 学校   |

【対策検討メンバー】教育委員会、相良村建設課、人吉警察署、球磨地域振興局

### 【相良南小学校】

| 路線名              | 箇所名・住所              | 通学路の状況・危険の内容                   | 分類 | 対策内容                  | 事業主体 |
|------------------|---------------------|--------------------------------|----|-----------------------|------|
| 国道445号           | 相良村大字川辺地内の永江地区      | カーブ中に横断歩道があり危険である              |    | 看板設置検討                | 警察署  |
| 国道445号           | 相良村大字深水地内の相良大橋～役場付近 | 歩道の幅員が狭く、車道側の防護柵がない            |    | 交通安全事業による歩道の新設        | 振興局  |
| 国道445号           | 植竹地区付近              | 植竹団地から国道を横断する歩道がない             |    | 県の交通安全事業次第で横断歩道の設置を検討 | 警察署  |
| 国道445号           | 相良村大字深水地内の深水簡易郵便局   | 路側帯が非常に狭く危険である                 |    | カラー舗装等を検討中            | 振興局  |
| 国道445号           | 相良村大字川辺の永江地区        | 歩道のくぼみに水が溜まり車道を歩く必要がある         |    | 歩道の舗装改修               | 振興局  |
| 国道445号           | 川辺大橋～上川上地区          | 歩道がなく、路側帯が狭い上に交通量が非常に多いため危険である |    | 歩道の設置                 | 振興局  |
| 県道人吉水上線          | 相良人吉塚～永谷地区付近        | 歩道の幅員が狭く、車道側の防護柵がない            |    | 交通安全事業による歩道の整備、新設     | 振興局  |
| 県道人吉水上線          | 舟場～永谷               | 歩道はあるが車道側に防護柵はない車道側に防護柵等はなし    |    | 学校による生徒指導の徹底          | 学校   |
| 県道人吉水上線          | 吉野尾方面               | 歩道はあるが車道側に防護柵はない車道側に防護柵等はなし    |    | 学校による生徒指導の徹底          | 学校   |
| 県道人吉水上線          | 相良村大字柳瀬地内の柳瀬郵便局前交差点 | 一方向の信号機しかなく、横断に注意が必要である        |    | 学校による生徒指導の徹底          | 学校   |
| 広域農道             | 実地区の交差点             | 十字路に横断歩道がないため危険である             |    | 停止線引き直し、カーブミラー設置      | 相良村  |
| 村道山本新村線          | 相良村大字深水地内           | 三叉路の交差点の表示が見にくく危険である           |    | 一時停止線等を検討中            | 相良村  |
| 村道松葉新並木線         | 夫婦橋付近               | 歩道はあるが車道側に防護柵はない               |    | 学校による生徒指導の徹底          | 学校   |
| 村道平原十島線          | 相良村大字柳瀬地内           | 交通量が多いにも関わらず、車道側の防護柵がない        |    | 学校による生徒指導の徹底          | 学校   |
| 村道新村ハツ田線         | 相良村大字柳瀬地内           | 歩道がなく、道路の幅員が非常に狭い              |    | 学校による生徒指導の徹底          | 学校   |
| 村道吉野尾新並木線、村道三ツ石線 | 相良村大字柳瀬地内           | 道路の幅員が狭い上に交通量が多く、危険である         |    | カラー舗装等を検討中            | 相良村  |

【対策検討メンバー】教育委員会、相良村建設課、人吉警察署、球磨地域振興局