

令和 5 年度
相良村通学路交通安全プログラム

相良村通学路安全推進会議

1 プログラムの目的

平成 24 年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから平成 24 年 8 月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き、通学路等における児童生徒の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、相良村通学路交通安全プログラムを策定し、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に登下校できるように通学路等の安全確保を図っていきます。

2 相良村通学路安全推進協議の実施

関係機関の連携を図るため、以下のメンバーで通学路緊急合同点検、対策内容の協議を行い、本プログラムを作成します。

- ・ 球磨地域振興局土木部維持管理調整課
- ・ 人吉警察署交通課 ・ 人吉警察署生活安全課
- ・ 人吉警察署深水駐在所 ・ 人吉地区交通安全協会相良支部長
- ・ 村内小中学校長 ・ 各学校 PTA 会長
- ・ 相良村建設課 ・ 相良村総務課 ・ 相良村教育委員会

3 取組方針

(1) 定期的な点検及び対策の検討

- ・ 村内小中学校の通学路等の点検を定期的に行い、危険箇所等を発見した場合は、関係機関と連携し対策の検討を行います。

(2) 対策の実施

- ・ 対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(3) 対策の改善・充実

- ・ 対策実施後も合同点検などを行い、対策内容の改善・充実を図ります。

4 箇所図、箇所一覧表の公表

- ・ 各学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために小学校ごとの対策一覧表及び対策箇所図を作成し、公表します。

【別添資料】

別添① 対策一覧表

別添② 対策箇所図

別添①

相良村内通学路の要対策箇所一覧

相良南小学校区(大字川辺・深水・柳瀬)

令和5年8月現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況	写真
1	国道445号	川辺地内の川郵便局付近	中央線、路面標示が消えている。横断歩道を渡る際に見通しが悪い。上園の児童が横断歩道を渡ってから歩道がない。	路上標示の再整備、カラー舗装等設置	振興局 警察署	今後、舗装工事及びカラー舗装予定 横断歩道移設については、振興局と協議予定	資料④
2	国道445号	川辺地内の川郵便局付近	カーブミラーの視認性が悪く、清掃または取替が必要である。	視認性の高いカーブミラーの設置	相良村	令和5年度に取替予定	資料④
3	国道445号	深水地内のガソリンスタンド前付近	歩道の幅員が狭く、車道側の防護柵がない。	交通安全事業による歩道の新設	振興局	対策内容を検討中 H31.1.22～継続要望	南小②-⑤
4	国道445号	深水地内の植竹地区付近	植竹団地から国道を横断する歩道がない。	県の交通安全事業次第で横断歩道の設置	警察署	横断歩道設置済	南小②-⑤
5	国道445号	川辺地内の相良大橋～雨宮地区(石坂)	歩道が草の茂りや落ち葉で狭くなり危険である。	除草作業	振興局	年2回実施	南小②-⑥
6	国道445号	深水地内の植竹地区付近	交通量が多く、歩道も狭いため非常に危険である。	歩道の拡幅	振興局	H30.8～継続要望 暫定対策済(カラー舗装)	南小②-⑤
7	国道445号	深水地内の生田鉄工所	役場側から来るとカーブのため横断歩道が見えにくく危険である。	カラー舗装等の設置	振興局	カラー舗装済	南小③-⑧
8	国道445号	深水地内の深水簡易郵便局	路側帯が狭く危険である。	カラー舗装等の設置	振興局	H30.8～要望継続 暫定対策済(カラー舗装)	南小①-①
9	国道445号	深水地内の南小前	交通量が多く、歩道も狭いため非常に危険である。	歩道の拡幅	振興局	H30.8～要望継続 暫定対策済(カラー舗装、デリネータ等設置)	南小①-①
10	国道445号	川辺地内の川辺大橋～上川上地区	歩道がなく、路側帯が狭い上に交通量が多いため危険である。	歩道の設置	振興局	対策内容を検討中 H30.8～継続要望	南小④-⑧

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況	写真
11	国道 445号	深水地内の運動公園～役場前交差点	歩道がなく、路側帯が狭いため危険である。	歩道の設置	振興局	現地を確認し、対策を検討する。	資料⑧
12	県道 人吉水上線	柳瀬地内の川辺川砂防事務所付近	歩道はあるが、竹が繁り歩道の幅が狭くなり危険である。	除草作業	振興局	年1回実施	
13	県道 人吉水上線	柳瀬地内の三石交差点(立神方面)	歩道の一部分に亀裂が入っている。	歩道修繕	振興局	修繕済	南小①-③
14	県道 人吉水上線	柳瀬地内の吉野尾方面	歩道はあるが車道側に防護柵がなく危険である。	学校による生徒指導の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	
15	県道 人吉水上線	柳瀬地内の柳瀬郵便局前交差点	一方向の信号機しかなく、横断に注意が必要である。	学校による生徒指導の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	
16	村道 山本新村線	深水地内	三叉路の交差点の表示が見にくく危険である。	一時停止線等の設置	相良村	一時停止線設置済	南小③-⑥
17	村道 松葉新並木線	柳瀬地内の夫婦橋付近～信号機	片側のみ歩道があり、小学生が登下校で利用し、中学生の自転車登校は車道端を通行しているが狭く危険である。また、草も茂っているため危険である。	路肩の拡幅・除草	相良村	カラー舗装済 除草済	南小①-④
18	村道 平原十島線	柳瀬地内の舟場	交通量が多いにも関わらず、歩道がないため危険である。	歩道の設置	相良村	今後、道路改良予定	
19	村道 新村八ツ田線	柳瀬地内	歩道がなく、道路の幅員が非常に狭い。	学校による生徒指導の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	
20	村道 三ツ石・錦線	柳瀬地内	道路の幅員が狭い上に交通量が多く、危険である	車道拡幅、歩道の新設	相良村	暫定対策済(交差点にカラー舗装)	南小①-②

相良北小学校区(大字四浦)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考	写 真
21	国道 445号	北小学校～大神橋	歩道は設置されているが車道側に防護柵はなし	学校による指導の徹底	学校	児童への指導の徹底	
22	国道 445号	大谷公民分館 近く	横断歩道が消えかかっており、危険である。	横断歩道	警察署	現地を確認し、対策を検討する。	
23	国道 445号	北小学校入口	急カーブ箇所に校門があり危険である。	カラー舗装等を設置	振興局	H31.1.22～継続要望 令和5年度に舗装工事予定	北小②
24	国道 445号	北小学校入口	入口にある2基のカーブミラーが見えにくい。入口北側に設置されているカーブミラーはミラーに凹みがある。入口南側にあるカーブミラーはミラーがくもっている。	カーブミラー2基の修繕	振興局	現地を確認し、対策予定	
25	国道 445号	田代ゴミ収集所～末端処理施設	急カーブであり歩道は設置されているが車道側に防護柵なし	カラー舗装等を設置	振興局	H31.1.22～継続要望 暫定対策済(減速効果破線)	北小①

別添 ②

通学路対策箇所図(相良北小)

②急カーブ箇所に校門があり危険



<対策メニュー>
カラー舗装等の設置
H31.1.22～ 継続要望
暫定対策済み(減速効果破線)

※みずはねがひどい



<対策メニュー>
国道の補修

①急カーブであり歩道は設置されているが危険



<対策メニュー>
カラー舗装等を設置
H31.1.22～ 継続要望
暫定対策済み(減速効果破線)

③歩道が設置されておらず危険



<対策メニュー>
歩道の設置



通学路対策箇所図(相良南小①)



対策箇所図(相良南小②)

国道445号線

⑤歩道の幅員が狭く危険



<対策メニュー>

交通安全事業による歩道の新設

相良南小学校

文

— : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所


⑥歩道が草や落ち葉で狭くなり危険である。



<対策メニュー>

定期的な除草作業。

対策箇所図(相良南小③)



対策箇所図(相良南小④)



【資料①】

国道445号 相良村大字川辺地内 川郵便局付近横断歩道 現況（2021年8月）



国道445号 相良村大字川辺地内 カーブミラー（相良村設置分） 現況（2021年8月）



【資料⑥】

国道 445 号歩道（相良村大字深水地内）相良村役場前 歩道設置 2022年8月現在

