

相良村内通学路の要対策箇所一覧

相良南小学校区(大字川辺・深水・柳瀬)


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	今後の対応	写真
1	国道 445号	深水地内の運動公園～ 役場前交差点	歩道がなく、路側帯が狭いため 危険である。	歩道の設置	振興局	ソーラー発電側の用地買収困難である ため、修正設計を発注済み。	南小①
2	国道 445号	深水地内の南小前	交通量が多く、歩道も狭いため 非常に危険である。	歩道の拡幅	振興局	カラー舗装、デリネータ等設置による暫 定対策済 歩道の拡幅は行わず、舗装補修工事と 併せ、カラー塗装の範囲を広げることで 対応する。(令和7年度実施予定)	南小①
3	県道 人吉水上線	柳瀬地内の吉野尾方面	歩道はあるが車道側に防護柵が なく危険である。	学校による生徒指導 の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	南小②
4	村道 三ツ石・錦線	柳瀬地内	道路の幅員が狭い上に交通量 が多く、危険である	車道拡幅、歩道の新 設	相良村	交差点にカラー塗装による対応済み。 村道三ツ石錦線の改良計画はあるが人 吉水上線の改良計画を優先している。	南小②
5	国道 445号	深水地内の植竹地区付 近	交通量が多く、歩道も狭いため 非常に危険である。	歩道の拡幅	振興局	カラー塗装による暫定対策済み。 国道445号バイパス計画後の対応とす る。	南小③
6	国道 445号	深水地内のガソリンスタ ンド前付近	歩道の幅員が狭く、車道側の防 護柵がない。	交通安全事業による 歩道の新設	振興局	国道445号バイパス計画後の対応とす る。	南小③
7	国道 445号	川辺地内の相良大橋～ 雨宮地区(石坂)	歩道が草の茂りや落ち葉で狭く なり危険である。	除草作業	振興局	年2回の除草作業を実施	南小③
8	国道 445号	川辺地内の川辺大橋～ 上川上地区	歩道がなく、路側帯が狭い上に 交通量が多いため危険である。	歩道の設置	振興局	連続区間の歩道整備は困難であり、中 長期的な計画検討を行う。 暫定対応としてグリーンベルトを令和6 年度に設置済。	南小④
9	県道 人吉水上線	柳瀬地内の柳瀬郵便局 前交差点	一方の信号機しかなく、横断 に注意が必要である。	学校による生徒指導 の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	南小⑤
10	県道 人吉水上線	柳瀬地内の川辺川砂防 事務所付近	歩道はあるが、竹が繁り歩道の 幅が狭くなり危険である。	除草作業	振興局	年1回実施	南小⑤
11	村道 新村八ツ田線	柳瀬地内	歩道がなく、道路の幅員が非常 に狭い。	学校による生徒指導 の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	

相良北小学校区(大字四浦)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	今後の対応	写真
12	国道 445号	大谷公民分館近く	横断歩道が消えかけており、 危険である。	横断歩道	警察署	舗装要望箇所として上申、対応予定	北小
13	国道 445号	北小学校～大神橋	歩道は設置されているが車道側 に防護柵はなし	学校による指導の徹 底	学校	児童への指導の徹底	北小

別添 ②

対策箇所図(相良南小①)



通学路対策箇所図(相良南小②)



対策箇所図(相良南小③)



対策箇所図(相良南小④)



対策箇所図(相良南小⑤)



