


令和7年度新規要対策箇所

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	今後の対応	写真
新規①	国道445号	松馬場集落センター前	横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	警察署	舗装要望箇所として上申、対応予定	新規南小①
新規②	国道445号	相良大橋交差点	雨宮神社方面への横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	警察署	舗装要望箇所として上申、対応予定	新規南小②
新規③	国道445号	雨宮神社前	横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	警察署	舗装要望箇所として上申、対応予定	新規南小③
新規④	国道445号	相良南小学校正門前	横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	振興局	舗装補修工事を発注済みであり、併せて横断歩道、カラー舗装を施工予定。	新規南小④
新規⑤	国道445号	相良南小学校プール付近	横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	警察署	舗装要望箇所として上申、対応予定	新規南小⑤
新規⑥	国道445号	相良中学校前信号	横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	警察署	舗装要望箇所として上申、対応予定	新規南小⑥
新規⑦	国道445号	商工会前	横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	警察署	舗装要望箇所として上申、対応予定	新規南小⑦
新規⑧	国道445号	相良中学校前信号～商工会前のカーブ	歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	振興局	予算の確認の上、対応予定	新規南小⑧
新規⑨	村道山本新村線	生田鉄工所付近	歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	相良村	舗装改修の予定あり	新規南小⑨
新規⑩	村道桑木原下原線	畠～下鶴坂道	雨天時、石壁から水の噴き出しがある。		相良村	道路上部にある側溝の清掃を行う。(側溝が水の受け皿になることを想定)	新規南小⑩
新規⑪	村道松葉新並木線	吉野尾～新並木	横断歩道のない場所を渡る。	横断歩道の設置	相良村	警察と協議のうえ、検討する。	新規南小⑪
新規⑫	村道三ツ石錦線	新並木 増田電設付近	歩道が狭く危険	歩道の設置	相良村	新設の道路改良予定があるため直近での対応が難しい。	新規南小⑫
新規⑬	村道平原十島線	義毛観音バス停近く	横断歩道の白線が消えかかっている。(2カ所)	白線の塗りなおし	警察署	舗装要望箇所として上申、対応予定	新規南小⑬
新規⑭	国道445号	北小学校入口付近の側面	国道445号の法面ブロックがせり出しており、一部崩れているブロックもある。	法面の修繕	振興局	現在、概略調査、定期観測を委託しており、今後、対策工事に向けた詳細設計を発注予定。	北小地区新規



① 松馬場集落センター前 横断歩道の白線が薄くなっている
(対策) 状況確認後、予算の範囲内で対応を検討する



② 相良大橋周辺 横断歩道の線が薄くなっている
(対策) 状況確認後、予算の範囲内で対応を検討する



③ 雨宮神社周辺 横断歩道の線が薄くなっている
(対策) 状況確認後、予算の範囲内で対応を検討する



③ 雨宮神社周辺 道路の交通量も多い



④ 南小学校正門前横断歩道 線が薄くなっている
(対策) 補修工事を発注済みであり、併せて横断歩道、カラー舗装を施工予定



⑤ 南小学校プール側横断歩道 線が薄くなっている
(対策) 状況確認後、予算の範囲内で対応を検討する



⑥ 相良中学校への横断歩道 線が薄くなっている
(対策) 状況確認後、予算の範囲内で対応を検討する




⑦ 商工会前 横断歩道 線が薄くなっている
(対策) 状況確認後、予算の範囲内で対応を検討する




⑧ 相良中学校先に続く道路 白線薄い

(対策) 状況確認後、予算の範囲内で対応を検討する



⑩ 桑木原下原線 水が噴き出ている 畑～下鶴

(対策) 道路上部にある側溝の清掃を行う



⑨ 生田鉄工所へ向かう道路 白線が薄くなっている

(対策) 補装改修の予定あり



⑪ 吉野尾～新並木 横断歩道のない場所を渡る。(横断歩道の設置)

(対策) 警察と協議のうえ、検討する



⑫ 新並木 歩道が狭く危険（増田電設付近）
(対策) 新設の道路改良の予定があるため、直近での対応が難しい



⑬ 萩毛観音バス停付近 横断歩道の白線が消えかかっている（2カ所）
(対策) 補装要望箇所として上申、対応予定

通学路対策箇所図(相良北小地区新規)

