

令和 6 年度
相良村通学路交通安全プログラム

相良村通学路安全推進会議

1 プログラムの目的

平成 24 年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから平成 24 年 8 月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き、通学路等における児童生徒の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、相良村通学路交通安全プログラムを策定し、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に登下校できるように通学路等の安全確保を図っていきます。

2 相良村通学路安全推進協議の実施

関係機関の連携を図るため、以下のメンバーで通学路緊急合同点検、対策内容の協議を行い、本プログラムを作成します。

- ・球磨地域振興局土木部維持管理調整課
- ・人吉警察署交通課 ・人吉警察署生活安全課
- ・人吉警察署深水駐在所 ・人吉地区交通安全協会相良支部長
- ・村内小中学校長 ・各学校 PTA 会長
- ・相良村建設課 ・相良村総務課 ・相良村教育委員会

3 取組方針

(1) 定期的な点検及び対策の検討

- ・村内小中学校の通学路等の点検を定期的に行い、危険箇所等を発見した場合は、関係機関と連携し対策の検討を行います。

(2) 対策の実施

- ・対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(3) 対策の改善・充実

- ・対策実施後も合同点検などを行い、対策内容の改善・充実を図ります。

4 箇所図、箇所一覧表の公表

- ・各学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために小学校ごとの対策一覧表及び対策箇所図を作成し、公表します。

【別添資料】

別添① 対策一覧表

別添② 対策箇所図

別添①

相良村内通学路の要対策箇所一覧

相良南小学校区(大字川辺・深水・柳瀬)①

令和6年8月現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	現在の対応状況	写真
1	国道445号	深水地内の運動公園～役場前交差点	歩道がなく、路側帯が狭いため危険である。	歩道の設置	振興局	測量設計に着手済み。整備を推進する。	南小①
2	国道445号	深水地内の南小前	交通量が多く、歩道も狭いため非常に危険である。	歩道の拡幅	振興局	カラー舗装、デリネータ等設置による暫定対策済み。 歩道の拡幅は行わず、カラー塗装の範囲を広げることで対応する。(令和6年度実施予定)	南小①
3	県道人吉水上線	柳瀬地内の吉野尾方面	歩道はあるが車道側に防護柵がなく危険である。	学校による生徒指導の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	南小②
4	村道三ツ石・錦線	柳瀬地内	道路の幅員が狭い上に交通量が多く、危険である。	車道拡幅、歩道の新設	相良村	交差点にカラー塗装による暫定対応済み。 村道三ツ石錦線の改良計画はあるが、人吉水上線の改良計画を優先している。	南小②
5	国道445号	深水地内の植竹地区付近	交通量が多く、歩道も狭いため非常に危険である。	歩道の拡幅	振興局	カラー塗装による暫定対策済み。 国道445号バイパス計画後の対応とする。	南小③
6	国道445号	深水地内のガソリンスタンド前付近	歩道の幅員が狭く、車道側の防護柵がない。	交通安全事業による歩道の新設	振興局	国道445号バイパス計画後の対応とする。	南小③
7	国道445号	川辺地内の相良大橋～雨宮地区(石坂)	歩道が草の茂りや落ち葉で狭くなり危険である。	除草作業	振興局	年2回の除草作業を実施	南小③
8	国道445号	川辺地内の川郵便局付近	中央線、路面標示が消えている。横断歩道を渡る際に見通しが悪い。上園の児童が横断歩道を渡ってから歩道がない。	路上標示の再整備、カラー舗装等設置	振興局 警察署	舗装補修及び路面標示施工済 カラー舗装については、横断歩道部分のカラー舗装について、令和6年度に実施予定。	南小④
9	国道445号	川辺地内の川辺大橋～上川上地区	歩道がなく、路側帯が狭い上に交通量が多いため危険である。	歩道の設置	振興局	連続区間の歩道整備は困難であり、中長期的な計画検討を行う。 局所的にスクールバス停周辺の安全対策を検討し、暫定対策としてグリーンベルトの設置をR6年度に実施予定。	南小④
10	県道人吉水上線	柳瀬地内の柳瀬郵便局前交差点	一方方向の信号機しかなく、横断に注意が必要である。	学校による生徒指導の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	南小⑤
11	県道人吉水上線	柳瀬地内の川辺川砂防事務所付近	歩道はあるが、竹が繁り歩道の幅が狭くなり危険である。	除草作業	振興局	年1回実施	南小⑤
12	村道平原十島線	柳瀬地内の舟場	交通量が多いにも関わらず、歩道がないため危険である。	歩道の設置	相良村	今後、道路改良予定	南小⑤
13	村道新村ハツ田線	柳瀬地内	歩道がなく、道路の幅員が非常に狭い。	学校による生徒指導の徹底	学校	児童生徒への指導の徹底	写真なし
新規①	県道人吉水上線	柳瀬地内の新並木交差点から三石交差点までの歩道	ガードパイプがない区間が段差がなく急斜面になっているおり危険である。	ガードパイプの延長	振興局	ガードパイプの延長	資料①
新規②	村道相良南中学校線	深水地内の中学校への入口	中学校に自転車が入る際にグレーチングで滑りやすくなっているため危険である。	グレーチングの一部をコンクリート蓋に変更	相良村	グレーチングの一部をコンクリート蓋に変更	資料②

相良北小学校区(大字四浦)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	現在の対応状況	写真
20	国道445号	大谷公民館近く	横断歩道が消えかけており、危険である。	横断歩道	警察署	令和6年度に対応予定	北小
21	国道445号	北小学校～大神橋	歩道は設置されているが車道側に防護柵はなし	学校による指導の徹底	学校	児童への指導の徹底	北小
22	国道445号	北小学校入口	入口にある2基のカーブミラーが見えにくい。入口北側に設置されているカーブミラーはミラーに凹みがある。入口南側にあるカーブミラーはミラーがくもっている。	カーブミラー2基の修繕	振興局	令和6年度に対応予定	北小

別添 ②

対策箇所図(相良南小①)




通学路对策箇所図(相良南小②)



対策箇所図(相良南小③)



対策箇所図(相良南小④)



対策箇所図(相良南小⑤)



通学路対策箇所図(相良北小)

20 大谷公民館近くの横断歩道が消えかかっている



<対策メニュー>
令和6年度に対応予定

21 歩道は設置されているが車道側に防護柵がない



<対策メニュー>
児童への指導の徹底

22 2基のカーブミラーが見えにくい(くすみ、凹み)



<対策メニュー>
令和6年度に対応予定

相良北小学校

文

四浦局

永日櫛谷

晴山

青山公民分

四浦西

養田商店

白木谷

芝落谷

— : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所

【資料①】

県道人吉水上線 新並木交差点～三石交差点ガードレール 現況（2024年8月）



ガードパイプのない区間が、段差がなく急斜面になっている。




段差がほとんどない。




急斜面になっている。

【資料③】

村道相良南中学校線 相良中学校入口グレーチング 現況（2024年8月）



グレーチングで滑りやすくなっているため危険である。



現在、転倒防止としてゴムマットを敷いている

