

【資料①】

県道人吉水上線 新並木交差点～三石交差点までのガードパイプ(2026年7月時点)

(状況) ガードパイプが途切れている区間で遊ぶ児童がいるため危険

(対応) 現地確認後、対応検討





【資料⑧】

国道445号線 役場前交差点(2026年7月時点)

(現状) 木材団地方面からスピードを出してくる車がいて危険。

(対応) 木材団地方面から来る車に向けた「横断者に注意」の看板設置を行う。

信号機の設置については、交通量調査を今年度を実施し検討を行う。



【資料◎】

国道445号線 役場前交差点(2026年7月時点)

(現状) 横断歩道を渡るとき、見通しが悪くて危険

(対応) 現地確認後、対応検討



【資料①】

村道 松葉山江線 相良村学校給食共同調理場前付近（2026年7月時点）


（現状）白線が薄く道路が凸凹して危険

（対応）修繕対応を検討する



【資料⑤】

新並木 987-97 相良村新並木地区用水路柵
柵が壊れていて危険



【資料⑤】

植竹団地近くの竹林

竹が進行の妨げになっていて危険

